ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DE LA CAPILLA E IMAGEN DE SAN ROQUE



SAN ROQUE

ANÁLISIS SOBRE EL ESTADO DE LA CAPILLA E IMAGEN DE SAN ROQUE

OBJETO

La Hermandad facilita en el presente documento un análisis sobre el estado de conservación de la Capilla e imagen de San Roque, ubicada en la calle Filipinas nº 8 de Vigo.

Capilla de San Roque

SITUACIÓN ACTUAL

Se está produciendo filtración de agua a través de la cubierta que ya ha afectado a elementos del sistema constructivo de la cubierta (tablero contrachapado). La falta de una adecuada impermeabilización en determinadas zonas (Remates estancos en Espadaña y hastial) y la carencia de mantenimiento está provocando dicha filtración.

Sería necesaria una intervención constructiva de remate que garantizara la estanqueidad de la cubierta en capilla y puente y un mantenimiento de los faldones de cubierta.

A mayores la imagen del Santo presenta un nivel de deterioro bastante avanzado que requiere una intervención de restauración bajo el visto bueno de Patrimonio histórico.

También se detecta meteorización del granito en determinados peldaños del altar. Esta patología provoca la disgregación de la piedra, sería prudente aplicar algún consolidante.

Se trata de obras sencillas y preventivas que en caso de ser llevadas a cabo en estos momentos evitarían futuros males mayores de carácter correctivo y mucho más costoso.

Imagen deteriorada de San Roque.

SITUACIÓN

La situación de la capilla es en la calle San Filipinas Nº 8 de Vigo.

Referencia catastral 3851801NG2735S0001DE

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL

SITUACIÓN ACTUAL DE LA CUBIERTA Y FACHADA EN LA ZONA DEL PRESBITERIO

El hueco del Presbiterio está revestido con fábrica de ladrillo y la reja presenta mal estado. Los revestimientos necesitarían nuevos caleados.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA CUBIERTA EN LA ZONA DE NAVE GENERAL DE LA CAPILLA

ENCUENTRO DE NAVE CON PRESBITERIO

IMPERMEABILIZACIÓN EN ENCUENTRO DE NAVE CON PRESBITERIO

PUNTO DE FILTRACIÓN EN LA ESPADAÑA

IMÁGENES INTERIORES Y ESTADO DEL TABLERO CONTRACHAPADO

ESTADO ACTUAL DE LA IMAGEN DE SAN ROQUE

.

ZONA INFERIOR

EL PERRO DE SAN ROQUE

LA CAPA

LA MANO DE SAN ROQUE

EL PERRO DE SAN ROQUE

LOS PELDAÑOS INTERIORES

EL ESTADO ACTUAL DEL TABLERO EN EL PUENTE

Sin otro particular la Hermandad les hace llegar el presente documento en Vigo a 29 de abril de 2022